




Attention!
Obstacles should be stayed at least 1 meter away from the whole machine;
Machine should be far away from the hypocentre(origin of shocks);
The floor flatness of less than 5 mm;
Input voltage floating within + -5%;

							Layout			济南邦德激光股份有限公司	
										现场布置图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年	月	日	阶段	标记	质量	比例
设计	刘彬彬	2017/4/28	工艺							29685.54	1:30
绘图			主管								
检图			审核								
标准化			批准					共	张	第	张
			版本					替代			